

東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡土牛段工程)
施工階段環境友善自主檢查表(施工廠商填寫)

| 檢查日期: 114.10.9 | | 施工進度 83.25% | | 預定完工日期: 115.7.7 | |
|--|---|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 編號 | 檢查項目 | 執行成效 | | | 執行狀況說明 |
| 1 | 「迴避」-保留灘地次生林帶、高草叢及草澤，將其標示為敏感區，施工中以警示帶、圍欄或菱形網圍設，予以迴避，避免人員、機具、施工材料進入，降低人為干擾。 | <input checked="" type="checkbox"/> 已執行 | <input type="checkbox"/> 執行不足 | <input type="checkbox"/> 未執行 | 已設置圍網予以迴避 |
| 2 | 「減輕」-於裸露地與土方放置區設置防塵網，減少引起揚塵量，並持續監測與維持空氣品質。 | <input checked="" type="checkbox"/> 已執行 | <input type="checkbox"/> 執行不足 | <input type="checkbox"/> 未執行 | 已設置防塵網減少揚塵 |
| 3 | 「減輕」-定時於施工便道、道路及工程機具灑水，並設置洗車台供進出工區之車輛清洗，避免工區外發生揚塵。 | <input checked="" type="checkbox"/> 已執行 | <input type="checkbox"/> 執行不足 | <input type="checkbox"/> 未執行 | 已定時進行灑水作業 |
| 4 | 「減輕」-工程器具與廢棄物堆置於固定區域，機具應注意保養維護防止漏油，避免土壤受污染。 | <input checked="" type="checkbox"/> 已執行 | <input type="checkbox"/> 執行不足 | <input type="checkbox"/> 未執行 | 已將工程器具與廢棄物堆置於固定區域 |
| 5 | 「減輕」-施工時間請集中上午 9 點至下午 5 點前施作，避免夜間施工，高噪音機具避免同時施作，降低噪音及震動對生物影響。 | <input checked="" type="checkbox"/> 已執行 | <input type="checkbox"/> 執行不足 | <input type="checkbox"/> 未執行 | 施工時間已作調整 |
| (依生態檢核團隊建議，滾動新增檢查項目) | | <input type="checkbox"/> 已執行 | <input type="checkbox"/> 執行不足 | <input type="checkbox"/> 未執行 | |
| 異常狀況處理 | | | | | |
| 異常狀況類型 | <input type="checkbox"/> 施工範圍超過原設計 <input type="checkbox"/> 構造物開挖面過大 <input type="checkbox"/> 生態保護目標異常 <input type="checkbox"/> 植被剷除 <input type="checkbox"/> 動物暴斃 <input type="checkbox"/> 施工便道開設過大 <input type="checkbox"/> 環保團體或在地居民陳情事件 <input type="checkbox"/> 其他 | | | | |
| 狀況提報人 (單位/職稱) | 異常狀況發現日期 | | 民國 年 月 日 | | |
| 異常狀況說明 | 解決對策 | | | | |
| 備註: 本表於工程期間，由施工廠商填寫，並拍照記錄保全對象照片。 如發現異常，保留對象發生損傷、斷裂、搬動、移除、干擾、破壞、衰弱或死亡等異常狀況，請註明敘述處理方式，第一時間通報主辦機關。 完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。 | | | | | |

施工廠商

單位職稱: 工地主任

姓名/簽章: 趙景恒

監造廠商

單位職稱: 監造主任

姓名/簽章: 盧作頌

生態檢核團隊

單位職稱: 工程師

姓名/簽章: 李京樺